


Šrouby s půlkulatou hlavou s límcem - okrasné



materiál ocel třídy
drážka pozídrive - průběžná
povrch ZB – zinek bílý

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
dk max.	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
b min.	25	25	25	38	38	38	38	38
k max.	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5
n max.	0,7	0,8	1	1,2	1,51	1,91	2,31	2,81
t min	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2

Rozměr	d ₁ x l	Pevnost v tahu
		4.8 ZB
M2	2 x 4	•
	2 x 5	•
	2 x 6	•
	2 x 8	•
	2 x 10	•
	2 x 12	•
	2 x 16	•
M2,5	2,5 x 4	•
	2,5 x 5	•
	2,5 x 6	•
	2,5 x 8	•
	2,5 x 10	•
	2,5 x 12	•
	2,5 x 16	•
M3	3 x 5	•
	3 x 6	•
	3 x 8	•
	3 x 10	•
	3 x 12	•
	3 x 16	•
	3 x 20	•
	3 x 25	•
	3 x 30	•
	3 x 35	•
M4	4 x 6	•
	4 x 8	•
	4 x 10	•
	4 x 12	•
	4 x 16	•
	4 x 20	•
	4 x 25	•

Rozměr	d ₁ x l	Pevnost v tahu
		4.8 ZB
M4	4 x 30	•
	4 x 35	•
	4 x 40	•
	4 x 45	•
	4 x 50	•
	4 x 60	•
	4 x 70	•
M5	5 x 8	•
	5 x 10	•
	5 x 12	•
	5 x 14	•
	5 x 16	•
	5 x 20	•
	5 x 25	•
	5 x 30	•
	5 x 35	•
	5 x 40	•
M6	6 x 8	•
	6 x 10	•
	6 x 12	•
	6 x 14	•
	6 x 16	•
	6 x 20	•
	6 x 22	•

Rozměr	d ₁ x l	Pevnost v tahu
		4.8 ZB
M6	6 x 45	•
	6 x 50	•
	6 x 55	•
	6 x 60	•
	6 x 70	•
	6 x 80	•
	6 x 90	•
M8	6 x 100	•
	8 x 12	•
	8 x 14	•
	8 x 16	•
	8 x 20	•
	8 x 25	•
	8 x 30	•
	8 x 35	•
	8 x 40	•
	8 x 45	•
M10	8 x 50	•
	8 x 60	•
	8 x 70	•
	8 x 80	•
	8 x 90	•
	8 x 100	•
	10 x 16	•
	10 x 20	•
	10 x 25	•
	10 x 30	•
10 x 35	•	
10 x 40	•	
10 x 45	•	
10 x 50	•	
10 x 60	•	
10 x 70	•	
10 x 80	•	

Zajistíme normy a rozměry, které nejsou uvedeny.